


滚珠丝杠致动器正式图纸记述错误更正通知

经查，我司产品 SE/SC系列滚珠丝杠致动器的正式图纸中的部分内容存有记述错误。将进行下述更正。

记

1. 对象产品：SE/SC系列滚珠丝杠致动器

以下型号标识①处为「SE30/SC30/SE45/SC45」，同时⑥处的马达安装部形状为「A0/A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/B1/ZZ」的产品



2. 更正内容：马达安装部的表面处理方式

<p>〈错误内容〉</p> <p>马达安装部的表面处理方式为黑色阳极氧化处理</p>	<p>〈更正为〉</p> <p>马达安装部的表面处理方式为黑色烤漆</p>
<p>记1 特殊规格：安装面尺寸差 记2 主要零部件材料及表面处理 导轨：钢（钢珠滚动部分除外 防锈黑色镀膜处理） 滚珠丝杠部分：钢（无表面处理） * 1 标记处：铝（黑色阳极氧化处理）</p>	<p>记1 特殊规格：安装面尺寸差 记2 主要零部件材料及表面处理 导轨：钢（钢珠滚动部分除外 防锈黑色镀膜处理） 滚珠丝杠部分：钢（无表面处理） * 1 标记处：铝（黑色烤漆）</p>

以上图示内容中不含有欧盟RoHS、SVHC等受管理物质。